

# 灯り 1個

【粘土】 赤2土  
 【重さ】 1 kg  
 【手法】 輪積み  
 【装飾】 色化粧 スポンジ転写 炭化焼成



1 kg の粘土を用意する。

手口クロの上に新聞を敷き、帯状にした粘土を積んでいく。

上に積む輪は下より小さめの径にする。

太めの帯状にする。



あらかじめ帯状にしておくと積んでからの作業が楽。


積むにつれて上部が細くなるように。



表面を石で模様づける。ごつごつした感じに。

模様づけ完成。半乾燥。

半乾燥後、裏側をきれいにする。カンナで削る。



穴をあけるところを鉛筆で下描きする。

型を合わせて描いてもよい。

針等でくりぬく。

丸い穴はポンスで。



色化粧土をスポンジではたきながらぬる。 穴の側面は筆で。 角は軽く面取りする。 乾燥後、炭化焼成（素焼なし）。炭化焼成用の棚にメモをつけて置く。

### ワンポイントアドバイス

表面の質感を作る

焼き物の質感は、粘土と釉薬だけでは無く、表面の凹凸も重要です。



カヤ

石

藁縄

印花



ヘラ

クシ

水糸

コイル